

VERPRESSUNGSPARAMETER

Substrat	Druck	Temperatur	Zeit	Nachpressen
Baumwolle	2/4 bar	150/160°	15 Sek	5 Sek
Polyester	2/4 bar	120°	10 Sek	5 Sek
Flies	2/4 bar	110/120°	10 Sek	5 Sek
Buchdeckel	2/4 bar	110/120°	10 Sek	5 Sek
Holz	2/4 bar	110/120°	10 Sek	5 Sek
Nylon	2/4 bar	110/120°	10 Sek	5 Sek
Softshell	2/4 bar	110/120°	10 Sek	5 Sek
Kunstleder	2/4 bar	100°	10 Sek	5 Sek



Hält wie verrückt!

Folie kalt abziehen!

janisch
druck \ werbe-
 \ technick